

物件状況説明写真

撮影日 令和7年 9月13日



・LDK 南西方向から、北東向きに撮影 ※床は、コルク材



・LDK 西方向から、東向きに撮影



・LDK 北東方向から、南西向きに撮影



・キッチン（交換が必要かも？）



・和室 LDKから北西向きに撮影



・和室 LDKから南西向きに撮影



・台所北側 食器収納棚



・LDKの扉付近 廊下から南向きに撮影



・洗面化粧台（6年前に交換）



・ユニットバス（6年前に交換）



・廊下 LDKから北向きに撮影



・中間にある洋間 廊下から南西向きに撮影



・中間にある洋間 東方向から西向きに撮影 ※床は、コルク材



・トイレ



・玄関東側の洋間 廊下から北向きに撮影



・玄関東側の洋間 東側から西向きに撮影 ※床は、カーペット



・玄関東側の洋間 窓付近



・玄関東側の洋間 クローゼット内部



・玄関ホール 廊下から北向きに撮影



・玄関西側の洋間 入口付近から北西向きに撮影 ※床は、コルク材



・玄関西側の洋間 北東方向から南西向きに撮影



・玄関西側の洋間 北西方向から南東向きに撮影



・ベランダ 西側から東向きに撮影



・ベランダ 東側から南西向きに撮影